

FORTALEZA - CE
NQM-8A80



PRECISA DE EXPLICAÇÃO DA CONSULTA?
CONSULTOR DISPONIVEL NO WHATSAPP

[CLIQUE AQUI](#)

CONSULTA MASTER + CRIAÇÃO DE LAUDO CAUTELAR CHECKLIST

VEÍCULO		CONSULTA	
	MARCA / MODELO HYUNDA 30 2.0	ENTRADA NQM8A80	DATA REALIZAÇÃO 01/09/2023 15:09
	FABRICAÇÃO / MODELO 2009 / 2010	COR PRETA	USUÁRIO HUGO OLIVEIRA JORGE DE SOUZA
	EMPLACAMENTO FORTALEZA - CE		SOLICITADO POR TRAKCAR CONSULTAS DE VEICULOS

QUADRO DE RESUMOS

ITENS SEM RESTRIÇÃO

SITUAÇÃO DO VEÍCULO	CIRCULACAO	HISTÓRICO DE ROUBO E FURTO	SEM OCORRÊNCIA
SITUAÇÃO DO CHASSI	NORMAL	ROUBO E FURTO ATIVO	NADA CONSTA
COMUNICAÇÃO DE VENDA	NADA CONSTA	RESTRIÇÕES	NADA CONSTA
INDÍCIO DE SINISTRO	SEM OCORRÊNCIA	HISTÓRICO DE LEILÃO	NADA CONSTA
DÉBITOS VENCIDOS	NADA CONSTA	LEILÃO REMARKETING	NADA CONSTA
RESTRIÇÃO JUDICIAL	SEM OCORRÊNCIA		

ITENS EM ALERTA

RISCO EM SEGURADORAS	RISCO MÉDIO	RECALL	CLIQUE AQUI
----------------------	-------------	--------	-----------------------------

DADOS ESTADUAIS

SITUAÇÃO DO VEÍCULO	CIRCULACAO	SITUAÇÃO DO CHASSI	NORMAL
DADOS CADASTRAIS			
PLACA	NQM8A80	CHASSI	KMHDC51EBAU194607
NÚMERO DO MOTOR ATUAL	G4GC9582873	NÚMERO DA CAIXA DE CÂMBIO	-
RENAVAM	00192842595	TIPO DE DOCUMENTO DO COMPRADOR	NÃO INFORMADO
DATA DE EMISSÃO DO CRV/CRLV	NÃO INFORMADO	DATA DE LICENCIAMENTO	NÃO INFORMADO
PROTOCOLO DETRAN	NÃO INFORMADO	DATA DA ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO	20/11/0812
MUNICÍPIO / UF	FORTALEZA/CE	CPF/CNPJ FATURADO	07885805000109

DESCRIÇÃO DO VEÍCULO

MARCA/MODELO	I - HYUNDA 30 2.0	COR	PRETA
ANO FABRICAÇÃO	2009	ESPÉCIE	PASSAGEIRO
ANO DO MODELO	2010	NÚMERO DE PASSAGEIROS	5
COMBUSTÍVEL	GASOLINA	CATEGORIA	PARTICULAR

PROPRIETÁRIO ATUAL

PROPRIETÁRIO ATUAL	AMALIA CAMPOS FARIAS
--------------------	----------------------

FICHA TÉCNICA

TIPO DE MONTAGEM	COMPLETA	TIPO DE VEÍCULO	AUTOMOVEL
CAPACIDADE DE CARGA	NÃO INFORMADO	TIPO DE CARROCERIA	NÃO INFORMADO
NÚMERO DA CARROCERIA	PASSAGEIRO	CARROCERIA	999
QUANTIDADE DE EIXOS	2	TERCEIRO EIXO	-
EIXO TRASEIRO DIFERENCIAL	-	POTÊNCIA	145
CILINDRADAS	-		

COMUNICAÇÃO DE VENDA

DATA DE VENDA	NÃO INFORMADO	DATA DE INCLUSÃO DE VENDA	NÃO INFORMADO
ANO EXERCÍCIO DO LICENCIAMENTO	NÃO INFORMADO	INDICADOR COMUNICAÇÃO DE VENDA	NÃO INFORMADO

RESTRIÇÕES

DADOS ESTADUAIS

GRAVAME

AGENTE FINANCEIRO	NÃO INFORMADO	NOME FINANCIADO	NÃO INFORMADO
DATA DE INCLUSÃO	NÃO INFORMADO	RESTRIÇÃO FINANCEIRA	NÃO INFORMADO
CPF/CNPJ FINANCIADO	NÃO INFORMADO	DATA INCLUSÃO FINANCIAMENTO	NÃO INFORMADO

DÉBITOS

CETESB	R\$ 0,00	DER	R\$ 0,00
DERSA	R\$ 0,00	DETRAN	R\$ 0,00
IPVA	R\$ 0,00	MUNICIPAIS	R\$ 0,00
PRF	R\$ 0,00	RENAINF	R\$ 0,00
LICENCIAMENTO	R\$ 0,00	MULTAS	R\$ 0,00
DPVAT	R\$ 0,00	DEBITO MULTAS	NAO CONSTA DEBITO
DEBITO IPVA/LICENCIAMENTO	NAO CONSTA DEBITO		

• Os valores podem sofrer alteração ou não serem incluídos devido a data de Lançamento das infrações, portanto, verifique SEMPRE, os débitos de Multas e Autuações no site do Detran onde o veículo está emplacado.

• Infrações de Autuação ou Multas sem data para pagamento podem não aparecer no relatório, pois ainda não são consideradas dívidas vencidas.

HISTÓRICO DE PROPRIETÁRIOS

SEM DETALHAMENTO

HISTÓRICO DE ROUBO E FURTO

NÃO CONSTA OCORRÊNCIA

DADOS NACIONAIS E RENAJUD

VEÍCULO ROUBADO -

SITUAÇÃO DO VEÍCULO

SITUAÇÃO DO VEÍCULO NÃO INFORMADO

DADOS CADASTRAIS

PLACA	NQM8A80	CHASSI	KMHDC51EBAU194607
NÚMERO MOTOR	G4GC9582873	CAIXA DO CÂMBIO	NAO INFORMADO
NÚMERO MOTOR ATUAL	G4GC9582873	POTÊNCIA	NAO INFORMADO
CILINDRADAS	NAO INFORMADOK	RENAVAM	00192842595
DATA ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO	NÃO INFORMADO	MUNICÍPIO / UF	FORTALEZA/NAO INFORMADO
CPF/CNPJ FATURADO	NÃO INFORMADO	UF FATURAMENTO	NÃO INFORMADO

DADOS CADASTRAIS

MARCA / MODELO	I HYUNDAI I30 20	ANO DE FABRICAÇÃO	2009
ANO DO MODELO	2010	COMBUSTÍVEL	GASOLINA
COR	PRETA	NÚMERO DE PASSAGEIROS	5
CATEGORIA	NAO INFORMADO		

PROPRIETÁRIO(S)

CPF/CNPJ PROPRIETÁRIO NÃO INFORMADO

FICHA TÉCNICA

MONTAGEM	NÃO INFORMADO	TIPO DE VEÍCULO	AUTOMOVEL
Nº DA CARROCERIA	NAO INFORMADO	Nº DA EIXOS	NÃO INFORMADO
Nº DE EIXOS AUX	NÃO INFORMADO	CAPACIDADE DE CARGA	NÃO INFORMADO
CMT	NÃO INFORMADO	PTB	NÃO INFORMADO

FICHA TÉCNICA

PROCEDÊNCIA	IMPORTADA	SITUAÇÃO VEÍCULO	NÃO INFORMADO
IMPORTAÇÃO	NÃO INFORMADO	DATA DI	NÃO INFORMADO
NÚMERO DI	NÃO INFORMADO		

RESTRIÇÃO JUDICIAL

TRIBUNAL	RESTRIÇÃO	PROCESSO	JUDICIÁRIO	DATA/HORA
----------	-----------	----------	------------	-----------

INDÍCIO DE SINISTRO 1 e 2

NADA CONSTA

PARECER TÉCNICO

RISCO MÉDIO

Foram encontrados reparos ou restrições junto a seguradoras, podendo ser considerado em avaliações de seguros e futuros (baixo score ou reprovação).

VEICULOS OFERTADOS A LEILÃO

NADA CONSTA

LEILÃO REMARKETING

NADA CONSTA

INFORMAÇÃO DE RECALL

RECALL 1

INÍCIO DA CAMPANHA	11/12/2019	FABRICANTE	HYUNDAI
GRAVIDADE	3	IMPORTÂNCIA	GRANDE IMPORTANCIA, ESSENCIAL, EMERGENCIAL
TODOS OS MODELOS	SIM	TELEFONE DE CONFIRMAÇÃO	0800 770 3355
MARCA/MODELO	HYUNDAI I30		

RECALL 2

INÍCIO DA CAMPANHA	19/01/2021	FABRICANTE	HYUNDAI
GRAVIDADE	2	IMPORTÂNCIA	MEDIA IMPORTANCIA
TODOS OS MODELOS	SIM	TELEFONE DE CONFIRMAÇÃO	0800-770-3355
MARCA/MODELO	HYUNDAI I30		

• Sempre verifique o site do Detran do estado em que o veículo foi emplacado pois podem ocorrer divergências entre as bases consultadas no momento da consulta. • Sempre verifique o Documento do veículo antes de fechar qualquer compra ou negociação. • A realização desta consulta serve como ferramenta de apoio e não como único elemento de consulta para garantir a efetivação de compra ou venda, devendo, necessariamente, serem observados outros fatores na hora da compra, negociação ou venda, concordando o usuário em jamais utilizar a Trakcar como única fonte de informação, sendo isenta de qualquer ônus ou responsabilidade. • Esta consulta não contém dados do RNS. • As informações disponibilizadas são sigilosas e confidenciais, devendo ser utilizadas única e exclusivamente para transações comerciais e consultas, sendo vedada divulgação, venda ou qualquer outro fim que não seja orientação, e concomitantemente não servirão para constranger ou de qualquer forma coagir a pessoa objeto da consulta, sob pena de rescisão contratual e outras sanções civis e/ou criminais que ocasionar a terceiros. • A TRAKCAR não se responsabiliza por erros, divergências, insuficiência ou eventual não inclusão de algum dado do veículo nas informações consultadas, pois poderá ocorrer, no momento da checagem, falha, instabilidade ou atualização nos servidores e bases consultadas.

LAUDO DE VISTORIA TÉCNICA

DECISÃO FINAL DO RESPONSÁVEL

APROVADO COM RESSALVAS

NOME DO RESPONSÁVEL TÉCNICO

NOME

HUGO OLIVEIRA JORGE DE SOUZA

DADOS DO VEÍCULO

MARCA/MODELO	HYUNDAI - I30	ANO FABRICAÇÃO	2009
ANO MODELO	2010	PLACA	NQM8A80
CHASSI	KMHDC51EBAU19460	RENAVAM	00192842595
COR	PRETA	KM DO DIA	92
COMBUSTÍVEL	FLEX		

OBSERVAÇÕES

Segue a avaliação de estrutura / documentação / mecânica do I30 2010. Carro com ressalvas estéticas, etiqueta ETA obstruída (pode gerar problema na transferência), algumas pendências mecânicas. Certo risco em seguradoras pelos recalls e pelo "perfil" dos donos.

VISTORIA TÉCNICA

NUMERAÇÃO DO CHASSI

NUMERAÇÃO DO CHASSI

DENTRO DOS PADRÕES DO
FABRICANTE

OBSERVAÇÕES NUMERAÇÃO DO CHASSI



NUMERAÇÃO DO MOTOR

NUMERAÇÃO DO MOTOR

DENTRO DOS PADRÕES DO
FABRICANTE

OBSERVAÇÕES NUMERAÇÃO DO MOTOR



NUMERAÇÃO DO CÂMBIO

NUMERAÇÃO DO CÂMBIO SEM ACESSO OU OBSTRUÍDA
 OBSERVAÇÕES NUMERAÇÃO DO CÂMBIO
 -

ETIQUETAS ETA

ETIQUETA ETA MOTOR

ETIQUETA ETA MOTOR DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

ETIQUETA ETA PORTAS

ETIQUETA ETA PORTAS FORA DOS PADRÕES DO FABRICANTE

OBSERVAÇÕES ETIQUETAS ETA

-




ETIQUETAS CINTO DE SEGURANÇA

CINTO DIANTEIRO ESQUERDO	COMPATÍVEL COM O ANO DO VEÍCULO	CINTO DIANTEIRO DIREITO	COMPATÍVEL COM O ANO DO VEÍCULO
CINTO TRASEIRO ESQUERDO	SEM ACESSO OU OBSTRUÍDA	CINTO TRASEIRO DIREITO	SEM ACESSO OU OBSTRUÍDA
CINTO TRASEIRO CENTRAL	SEM ACESSO OU OBSTRUÍDA		

OBSERVAÇÕES ETIQUETAS CINTO DE SEGURANÇA

Cintos dianteiros têm fivelas originais, mas cintos sem etiquetas para verificação de data. Cinto traseiro direito sem funcionar, os demais funcionando normalmente, mas sem etiqueta para constatar data.






CONDIÇÃO DOS VIDROS E GRAVAÇÃO DE CHASSI

VIDRO DIANTEIRO(PARA-PRISA)	TROCADO	VIDRO PORTA DIANTEIRA ESQUERDA	ORIGINAL/DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE
VIDRO PORTA DIANTEIRA DIREITA	ORIGINAL/DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE	VIDRO PORTA TRASEIRA ESQUERDA	ORIGINAL/DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE
VIDRO PORTA TRASEIRA DIREITA	ORIGINAL/DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE	VIDRO TRASEIRO	TRINCADO/AVARIADO
VIDROS AUXILIARES	ORIGINAL/DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE		

OBSERVAÇÕES CONDIÇÃO DOS VIDROS E GRAVAÇÃO DE CHASSI

Para-brisa trocado com datação de 2022, os demais com datação original de fábrica. O traseiro com um pequeno arranhão.





CONDIÇÃO DAS PLACAS

PLACA DIANTEIRA

EM CONFORMIDADE

PLACA TRASEIRA

EM CONFORMIDADE

OBSERVAÇÕES PLACAS

-



CONDIÇÕES DE ESTRUTURA E CARROCERIA


FRENTE DO VEÍCULO

POSSUI AVARIAS E REPAROS NA PARTE FRONTAL DO VEÍCULO?

SIM

OBSERVAÇÕES AVARIAS E REPAROS NA PARTE FRONTAL DO VEÍCULO

Capô com repintura e marca de tinta ao lado do para-brisa. Além de para-choque dianteiro repintado.



TRASEIRA DO VEÍCULO

POSSUI AVARIAS E REPAROS NA PARTE TRASEIRA DO VEÍCULO?

SIM

OBSERVAÇÕES AVARIAS E REPAROS NA PARTE TRASEIRA DO VEÍCULO

Repinturas na parte traseira e ferrugem no porta-malas. Farol traseiro trincado.



LATERAL DIREITA DO VEÍCULO

POSSUI AVARIAS E REPAROS NA LATERAL DIREITA DO VEÍCULO?

SIM

OBSERVAÇÕES AVARIAS E REPAROS NA LATERAL DIREITA DO VEÍCULO

Repintura nas duas portas.



LATERAL ESQUERDA DO VEÍCULO

POSSUI AVARIAS E REPAROS NA LATERAL ESQUERDA DO VEÍCULO?

SIM

OBSERVAÇÕES AVARIAS E REPAROS NA LATERAL ESQUERDA DO VEÍCULO

Repinturas nas duas portas, em uma coisa reparo com massa.



TETO DO VEÍCULO

POSSUI AVARIAS E REPAROS NO TETO DO VEÍCULO?

NÃO

OBSERVAÇÕES AVARIAS E REPAROS NA PINTURA DO VEÍCULO

Teto com pintura original.



PINTURA EXTERNA DO VEÍCULO

PARACHOQUE DIANTEIRO	REPINTADO	CAPÔ	REPINTADO
PORTA DIANTEIRA ESQUERDA	REPINTADO	PORTA DIANTEIRA DIREITA	REPINTADO
PORTA TRASEIRA ESQUERDA	REPINTADO	PORTA TRASEIRA DIREITA	REPINTADO
PARALAMA DIANTEIRO ESQUERDO	REPINTADO	PARALAMA DIANTEIRO DIREITO	REPINTADO
PARALAMA TRASEIRO ESQUERDO	REPINTADO	PARALAMA TRASEIRO DIREITO	REPINTADO
PARACHOQUE TRASEIRO/TAMPA DE MALA	REPINTADO	TETO	ORIGINAL/DENTRO DOS PADROES DO FABRICANTE

OBSERVAÇÕES CONDIÇÃO DA PINTURA EXTERNA DO VEÍCULO

Carro com repinturas nas portas, para-lamas e para-choque com repinturas. Sem danos estruturais e a maioria dos vidros originais, o que dá a entender que o carro não teve grandes colisões laterais ou traseiras. Podemos visualizar a diferença pelas medidas que originais são entre 80 e 110 micrômetros nesse veículo e nas outras peças, fora o teto, chegaram até 320 micrômetros.





ESTRUTURA, COLUNAS E LONGARINAS

POSSUI AVARIAS E REPAROS NA ESTRUTURA, COLUNAS E LONGARINAS?

NÃO

OBSERVAÇÕES AVARIAS E REPAROS ESTRUTURA, COLUNAS E LONGARINAS

Estrutura interna (colunas) aparenta estar original, visto que os pontos de solda estão no padrão de fábrica. Longarinas sem indícios de reparos, mas foi possível visualizar uma avaria na alma do para-choque. Bom prestar atenção na ferrugem que pode comprometer a estrutura em uma possível colisão traseira.






FARÓIS E LANTERNAS

ESTADO FARÓIS E LANTERNAS
EM CONFORMIDADE

OBSERVAÇÕES FARÓIS E LANTERNAS
Em conformidade.






RODAS, PNEUS, SUSPENSÃO E SISTEMA DE FREIOS

ESTADO RODAS, PNEUS, SUSPENSÃO E SISTEMA DE FREIOS
FORA DOS PADRÕES

OBSERVAÇÕES RODAS, PNEUS, SUSPENSÃO E SISTEMA DE FREIOS

Pneu dianteiro direito remoldado, borracha até "engole" o aro, suspensão com vazamento.



OBSERVAÇÕES FINAIS

IMAGENS DO VEÍCULO



IMAGEM DO PAINEL/HODOMETRO



IMAGEM DO DOCUMENTO CRLV

DESCRIPTIVO VEICULAR

i30 2010 top de linha com teto solar.

CONSIDERAÇÕES FINAIS DO AVALIADOR/CONSULTOR/RESPONSÁVEL TÉCNICO

Carro com muitas repinturas, estrutura traseira e dianteira possivelmente comprometida, estrutura interna sem avarias. Detalhes de parafusos mexidos na frente, lanternas traseiras trincadas. Pneu dianteiro esquerdo com remold. Etiqueta ETA comprometida (carro encontra-se irregular). Mecânica defasada e precisando de manutenção corretiva.

RECOMENDA O VEÍCULO

RECOMENDA O VEÍCULO **NÃO**

ASSINATURA:

CONSULTOR RESPONSÁVEL

Observações: • O Presente Laudo tem caráter informativo e pessoal, de análise particular do veículo descrito, não representando, em hipótese alguma, a opinião da TRAKCAR CONSULTAS DE VEÍCULOS. • O Presente Laudo, não substitui a perícia Oficial do Instituto de Criminalística. • A validade deste documento restringe-se a exata data e hora do momento da realização da vistoria, em razão pela qual, a TRAKCAR CONSULTAS DE VEÍCULOS, não se responsabiliza por qualquer modificação, alteração ou danos posteriores sofridos pelo veículo. • A opinião, status, resultado e indicação do presente Laudo se restringe ao avaliado/consultor/responsável técnico ou qualquer outra pessoa ou empresa que assinar este Documento, ficando a TRAKCAR CONSULTAS DE VEÍCULOS, isenta de qualquer ônus, responsabilidade civil ou criminal sobre as informações aqui inseridas. • A marcação e relato dos itens aqui inseridos, não são, de controle e manipulação da TRAKCAR CONSULTAS DE VEÍCULOS, sendo o(a) avaliador/consultor/responsável técnico ou qualquer outra pessoa ou empresa diretamente responsável por tais atos. • O critério de avaliação deste documento não tem qualquer relação ou serão aceitos para fins de Contratação e Aceitação de Seguros.